

Số: 275/TM-BVPS

Thái Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá Dịch vụ sửa chữa
bộ xử lý hình ảnh trung tâm Image 1
S của hệ thống mổ nội soi hãng Karl
Storz/ Đức.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa bộ xử lý hình ảnh trung tâm Image 1 S của hệ thống mổ nội soi hãng Karl Storz/ Đức của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
 - Địa chỉ: Số 530A Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng tài chính kế toán – Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
 - Địa chỉ: tầng 4 phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, số 530A Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình.
 - Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Đỗ Tuấn Anh
Số điện thoại: 0982844118

Chức vụ: Phó phòng tài chính kế toán
Email: tuananh2@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận báo giá qua đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Phòng tài chính kế toán
 - Địa chỉ: tầng 4 phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, số 530A Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 5 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h ngày 08 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày**, kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa dịch vụ.

ST T	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Dịch vụ sửa chữa bộ xử lý hình ảnh trung tâm Image 1 S của hệ thống mổ nội soi hãng Karl Storz/Đức Model: T200 Hãng sản xuất: Karl storz Năm sản xuất: 2013	Dịch vụ sửa chữa bo mạch chính của khối xử lý hình ảnh trung tâm Image 1 S không thấy tín hiệu đầu ra thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz/Đức	01	Dịch vụ Trộn gói	Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

2. Địa điểm giao hàng: số 530A Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

3. Thời gian sửa chữa dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian bảo hành sửa chữa tối thiểu 03 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

4. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp, đơn vị kinh doanh gửi báo giá:

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.
- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ khi cần thiết.
- Gửi kèm ủy quyền của hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp tại Việt Nam (nếu có).
- Để đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị do các đơn vị chào giá so với yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, kính đề nghị các đơn vị Nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo đúng hướng dẫn.

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV Phụ sản TB;
- Lưu: VT, VTTBYT

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. *Phan Thị Thu Huyền*